TLF Srl - Via del Molino, 42 - Loc. Corsalone
52010 CHIUSI DELLA VERNA (AR)
Tel. 0575 531400 - Fax 0575 531443

ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCO E VERDE PUBBLICO
ARREDO URBANO

Data: 05/02/20 Rif. 28

Cliente: 00079 COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Ubicazione giochi: C03 "Verdevolo" v Massarenti Cadriano

Tecnico contattato: Ufficio.

Tel.: _____

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Rif. N. Inventario	Codice Articolo	Descrizione / lavoro
00001	TO1	Struttura modulare ad una torre
00002	ALS	Altalena Doppia Sedili Standard
00003	GGG	Gioco generico grande

NOTE /
Allegati

C03 "Verdevolo" v Massarenti Cadriano N° Inventario : 00001

Tipo area: Pubblica Data sopralluogo 05/02/2020

Descrizione gioco : Struttura modulare ad una torre

Anno fabbricazione : 2016 Ditta costruttrice : TLF Età utenti : 0-11

Stato manutentivo : ☑ Ottimo ☐ Buono ☐ Medio ☐ Pessimo

Certificazione del produttore : ☐ SI

Verifica distanza di sicurezza: ☑ a norma ☐ non a norma

Tipologia superf. Posa: ☑ Gomma/Gomma colata/ChildsPlay ☐ Corteccia pino ☐ Ghiaia ☐ Erba ☐ Terra ☐ Asfalto ☐ Sabbia

Necessita smorzacadute : ☑ NO ☐ SI Mq

Smorzacadute (Situazione attuale): ☐ NO ☑ SI Mq

Note ispezione annuale e situazione normativa:

Interventi manutentivi:

05-02-2020 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
17-10-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-06-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-02-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata
07-12-2018 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-07-2018 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
1-08-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
28-04-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.

Note:

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Rif. 30

C03 "Verdevolo" v Massarenti Cadriano — N° Inventario : 00002

Tipo area: Pubblica — Data sopralluogo 05/02/2020

Descrizione gioco : Altalena Doppia Sedili Standard

Anno fabbricazione : 2016 — Ditta costruttrice : TLF — Età utenti : 3-12

Stato manutentivo : ☑ Ottimo ☐ Buono ☐ Medio ☐ Pessimo

Certificazione del produttore : ☑ SI UNI EN 1176:2008

Verifica distanza di sicurezza: ☑ a norma ☐ non a norma

Tipologia superf. Posa: ☑ Gomma/Gomma colata/ChildsPlay ☐ Corteccia pino ☐ Ghiaia ☐ Erba ☐ Terra ☐ Asfalto ☐ Sabbia

Necessita smorzacadute : ☐ NO ☑ SI Mq **19,5**

Smorzacadute (Situazione attuale): ☐ NO ☑ SI Mq **19,5**

Note ispezione annuale e situazione normativa:

Interventi manutentivi:

05-02-2020 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
17-10-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-06-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-02-2019 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata
07-12-2018 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
26-07-2018 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
1-08-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
28-04-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
3-02-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.

Note:

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Rif. 31

C03 "Verdevolo" v Massarenti Cadriano — N° Inventario : 00003

Tipo area: Pubblica — Data sopralluogo 05/02/2020

Descrizione gioco : Gioco generico grande

Anno fabbricazione : 1999 — Ditta costruttrice : SARBA - L/340 — Età utenti : 6-14

Stato manutentivo : ☐ Ottimo ☑ Buono ☐ Medio ☐ Pessimo

Certificazione del produttore : ☐ SI

Verifica distanza di sicurezza: ☑ a norma ☐ non a norma

Tipologia superf. Posa: ☐ Gomma/Gomma colata/ChildsPlay ☐ Corteccia pino ☐ Ghiaia ☐ Erba ☑ Terra ☐ Asfalto ☐ Sabbia

Necessita smorzacadute : ☐ NO ☑ SI Mq

Smorzacadute (Situazione attuale): ☐ NO ☑ SI Mq

Note ispezione annuale e situazione normativa:

Area di caduta non a norma.

Interventi manutentivi:

05-02-2020 - Molto vecchio e con elementi degradati.
17-10-2019 - Molto vecchio e con elementi degradati.
26-06-2019 - Monitoraggio eseguito, molto vecchio e con elementi degradati.
26-02-2019 - Monitoraggio eseguito, molto usurato (suggerito programmare sostituzione).
07-12-2018 - Monitoraggio eseguito, molto usurato (suggerito programmare sostituzione).
26-07-2018 - Monitoraggio eseguito, molto usurato (suggerito programmare sostituzione).
01-08-2017 - Monitoraggio eseguito, nessuna anomalia riscontrata.
28-04-2017 - MONTANTI DEGRADATI

Note: